
МТ ще поиска независима експертиза за срутването на окачен таван на новия терминал на Летище София

Публикуван на: 07.02.2006



На 5 февруари 2006 г. при оглед на новия пътнически терминал на Летище София беше констатирано от властите на Летището срутване на окачен таван на площ 500 кв.м. във външната част на сградата, предназначена за самолетно обслужваща техника. Пострадали няма. Изпълнението на срутилата се конструкция е завършено през месец август-септември 2005 г.

С официално писмо Възложителят незабавно информира страните, имащи отношение към проекта "Реконструкция, развитие и разширение на Летище София". Изпратени са писма до инженера НАКО, изпълнителя на обекта "Щрабаг", Делегацията на Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка.

Министерството на транспорта е обезпокоено от случилото се и ще поиска независима експертиза по случая и по изпълнението на всички довършителни работи на обекта. **За**

допълнителна информация:

Вера Деянова, Пресцентър,

Министерство на транспорта

Тел: 940 95 34

e-mail: vdeianova@mt.government.bg