

---

## **Овладяна аварийна ситуация при полет на "България Ер" по направление София-Лондон**

---

Публикуван на: 11.05.2003

Днес, 11 май 2003 г., след излитане на самолет Боинг 737-300, полет № FB 495 на авиокомпания 'България Ер', в 7:45 ч. българско време по направление София-Лондон, със 115 пътника на борда е установено нарушаване целостта на външна гума при ляв основен колесник.

В 11:19 ч. английско време, след извършване на проверка за видими поражения по самолета от страна на летищните власти на Гетуик в Лондон и създадените условия за аварийно кацане, както на борда на машината, така и от страна и на оторизираните власти, самолетът се е приземил на специална определена стоянка. Въпреки завишените мерки, взети за опазване живота и здравето на пътниците, не се е наложило включване на аварийните групи при извеждането им от борда.

В момента се извършва оглед за евентуални съпътстващи щети и след приключване на експертизата, самолетът ще излети обратно за България. За деня не са планирани други полети, които да извърши тази машина, така че графикът няма да бъде нарушен. По мнение на експерти, организацията на борда е била отлична.