
Аварираният агрегат в правителствения Ту-154М е подменен

Публикуван на: 12.02.2008



Комисията, назначена със заповед на Министъра на транспорта за разследване на инцидента със самолет Ту-154М LZBTZ на правителствения Авиоотряд 28, приключи работа си.

Установено беше, че причината за инцидента е "отказ на ориентирация носовата стойка агрегат от системата за прибиране на колесника".

В резултат на направените предписания, агрегатът е подменен. Извършени са необходимите контролни изпитвания.

На самолета е направено контролно облитане в присъствието на членове на комисията. Констатирано беше, че системата за прибиране на колесника в полет функционира в съответствие с техническите изисквания.

Подготвя се окончателен доклад за резултатите от разследването.

За допълнителна информация:

Ясен Зарев, Пресцентър,
Министерство на транспорта
Тел: 940 94 85
e-mail: yzarev@mt.government.bg