

---

## Самолет Пайпър 92 претърпя инцидент при излитане от Казанлък

---

Публикуван на: 21.08.2003

Днес в 14.32 ч. самолетът Пайпър 92 при излитане от Казанлък е счупил десен колесник. Машината е изгубила мощност и се е ударила в съоръжението извън летището.

Въпреки инцидента командирът на самолета Валентин Гълъбов е в добро здравословно състояние и няма никакви контузии.

Със заповед на главния секретар на Министерството на транспорта и съобщенията Гергана Сърбова е сформирана група от специалисти, която замина на мястото на инцидента за изясняване на ситуацията.

Самолетът, който претърпя инцидент в Казанлък, е малка учебна машина, собственост на фирма 'Ратан'. Самолетът е излетял от летището на 'Войнтех' в Казанлък и е трябвало да направи няколко тренировъчни полета.

Във връзка с аварийното кацане на самолет на 'България Ер' ви уведомяваме, че в момента на Летище София са експерти на Министерството и Гергана Сърбова - главен секретар на МТС. Г-жа Сърбова е съдействала на няколко деца, които са били на борда на самолета, да се свържат с родителите си и да ги успокоят, че всичко е наред. Всички пътници ще бъдат превозени с друг самолет на авиокомпанията.